



LINIE ROZGRANICZAJĄCE BOISK  
TRENINGOWYCH DO GRY W PIŁKĘ SIATKOWĄ  
DOSTOSOWAĆ DO UWARUNKOWAŃ HALI  
SPORTOWEJ - UMIEJSCOWIENIA OTWORÓW  
NA SŁUPKI DO SIATKI

SCHEMAT LINII ROZGRANICZAJĄCYCH BOISK TRENINGOWYCH DO GRY W PIŁKĘ SIATKOWĄ GR. 5 cm		
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W GAŚAWIE	
INWESTOR	GMINA GAŚAWA ul. Żnińska 8; 88-410 Gąsawa	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 167,168,169,170,171, Obręb Gąsawa gm. Gąsawa	
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Zwierzykowski upr. KUP/0081/POOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 15.03.2019 r.
	<i>Biurow Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG</i> Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 www.dwg.com.pl	NR RYSUNKU 8