



OPIS DO INWENTARYZACJI BUDYNKU

1. Forma architektoniczna i program użytkowy.

Budynek hali sportowej objęty opracowaniem znajduje się na działkach nr 167, 168, 169, 170, 171 w Gąsawie, gm. Gąsawa. Inwentaryzacji podlega budynek hali sportowej, zgodnie ze wskazaniem na mapie do celów opiniodawczych. Budynek częściowo piętrowy, niepodpiwniczony.

Elewacja – tynk wapienno – cementowy, nieocieplony.

2. Układ konstrukcyjny obiektu

Analizowanym budynkiem pełni funkcję obiektu sportu i rekreacji - hala sportowa wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi - szatnie, toalety, magazyny, pomieszczenia nauczycieli, pomieszczenia sanitarne, korytarze, siłownia, sauna. Jest to obiekt o prostej formie architektonicznej, murowany w technologii tradycyjnej częściowo 1-kondygnacyjny - hala sportowa oraz częściowo 2-kondygnacyjny - pomieszczenia od strony głównego wejścia do szkoły.

Obiekt jest niepodpiwniczony i przekryty dachem dwuspadowym płaskim. Układ ścian nośnych podłużny i poprzeczny. Ściany z bloczków betonu komórkowego. Nadproża prefabrykowane oraz monolityczne. Konstrukcja dachu stropodach. Posadowienie budynku bezpośrednio na ławach betonowych.

3. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe:

Fundamenty betonowe.

Ściany nośne budynku z bloczków betonu komórkowego.

Nadproża prefabrykowane oraz monolityczne.

Dach dwuspadowy, pokryty papą oraz blachą trapezową.

Posadzki i podłogi: posadzki betonowe, podłogi z gress-u.

Stolarka drzwiowa i okienna PCV.

Elewacja – tynk wapienno - cementowy.

Tynki wewnętrzne ścian : wapienno - cementowe.

6 Instalacje wewnętrzne budynku:

W budynku wykonana jest instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i C.O.

projektant

mgr inż. Marcin Zwierzykowski

upr. KUP/0081/POOK/07
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

.....